

凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司									
	法定代表人	胡海波		职务	总经理		技术负责人	徐德春	职务	技术负责人	
				职称	工程师				职称	高级工程师	
	地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城西路137号							邮编	556000	
	电话	0855-8259580		传真	8259580			E-mail	531536599@qq. com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		91522601556613275T				
	申请资质类别		施工	申请等级	乙级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	黔国土资地灾施资字第（20154224002）号		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	2	1		2		1			6	—
	中级职称	3	4	1	4	2	3			17	—
	初级				2			1	4	7	—
	小计	5	5	1	8	2	4	1	4	30	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	27		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	3		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	24		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	15		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	10		设计软件		台/套	2		
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套	2		

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	丹寨县龙泉镇合心煤矿地质环境治理工程	贵州省凯里市凯鑫煤业有限公司	2021年05月	本次矿山环境治理工程，主要采用的治理措施为“稻田恢复+塌陷填充+挡土墙+植被恢复”。其中稻田恢复1321.78m ² ，塌陷填充255m ³ ，挡土墙103.73m ³ ，植被恢复2499.85平方米。	300		有	0	0	中型
2	丹寨县雅灰乡集镇滑坡地质灾害应急治理工程	丹寨县自然资源局	2020年11月	该治理项目主要工程治理措施为“抗滑桩板墙+坡面绿化+截排水沟”，共设置桩板墙483米，回填土石方600m ³ ，排水系统80米。	158		有	0	0	中型
3	锦屏县平略镇三板溪小乌格滑坡应急治理工程	锦屏县平略镇人民政府	2019年12月	“肋板式锚杆（索）挡土墙+压顶梁+截排水沟+护坡及绿化”。锚索1047.6米，锚杆421.4米，挡土墙49.7m ³ ，格构梁441.2米，截排水沟32.8米，坡面修整655.4m ² 绿化面积824m ² 。	96		有	0	0	中型
4	锦屏县三江镇排洞村清江路香蕉洞滑坡应急治理工程	锦屏县自然资源局	2020年07月	松散岩体清除+主动网+格构梁（锚索）+落石墙+截水沟+绿化，共清除危岩体5460m ³ ，设置主动网2151.9m ² ，绿化面积702.41m ² ，排水沟7.5米，锚索总重10.570t等。	250		有	0	0	中型
5	雷山县羊排安置区39栋后侧崩塌防治工程	雷山县扶贫开发办公室（雷山县生态移民局）	2021年04月	该治理项目主要工程治理措施为“主动网+锚杆”，共设置主动网2207.25m ² ，锚杆498米。	79		有	0	0	中型
6	雷山县羊排安置区51栋后侧滑坡防治工程	雷山县扶贫开发办公室（雷山县生态移民局）	2021年04月	该治理项目主要工程治理措施为“挡墙+放坡+截排水沟+绿化”，共设置挡墙958.8m ³ ，放坡1288.65m ² ，截排水沟510m，绿化283m ² 。	66		有	0	0	中型