贵州省地质矿产勘查开发局——二地质大队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	贵州省地质矿产勘查开发局一一二地质大队										
	法定代表人	宋继伟		职务	BA	长	+++	日仏宏	职务	总工程师		
				职称	研究员		技术负责人	吴仕军	职称	高级工程师		
	地址	安顺市虹山西	路57号						邮编	561000		
	电话	0851-33254506		传真		0851-33254519		E-mail	ail Gzdk112@163.com			
	单位属性	事业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用 构作	代码或组织机 弋码		12520000429890157N				
	申请资质	质类别	勘查	申请等级	乙级		申请性质		延续			
	现有资质等级			证号	522019220003		证书有	效期至				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员	
	高级职称	5	5	5						15	_	
	中级职称	6	3	3			1			13	_	
	初级	2	1	1			1		1	6	_	
	小计	13	9	9			2		1	34	2	
设备仪器情况	类别		单位	数	· :量	类别		单位	数量			
	野外调查设备		台/套	Δ_	41		质量检查设备		13			
	监测测试仪器		台/套	14		混凝土搅拌设备		台/套				
	计算机及制图		台/套	21		钢筋制作设备		台/套				
	测量定位设备		台/套	28		吊装设备		台/套				
	物探钻探设备		台/套	18		设计软件		台/套	3			
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套				

备注:单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	水城县营盘乡政府后山滑坡地 质灾害勘查	水城县交通建设公司	2020年03月	测量总面积0.5km2, 地质剖面测量9条1.726km, 钻孔14个共312.2米, 试验共21件, 其中土样6件, 玄武岩15件。	21	张宝明	有	476	2000	中型
2	安顺市西秀小区蔡官镇张家庄 小寨组滑坡地质灾害勘查报告	安顺市西秀区工 业投资(集团) 有限公司	2019年12月	测量面积125000m2, 地质剖面测量5条1.33km, 钻孔、探井、槽探定位、定测45个点。	3	龙潜	无	123	500	小型
3	虹湖•龙湾建设项目地质灾害 应急治理勘查	贵州嘉誉天晟置 业有限公司	2020年05月	勘查区域边坡长约 100m, 高约2.0-48m, 调绘面积0.2 平方公里,断面测量500米。投资概算203.16万元。	6	张宝明	有	100	400	小型
4	岩腊乡芦坝水库库尾民房(杨远玉、杨发仁)地基浸水隐患 防治地质勘查	西秀区岩腊苗族 布衣族乡人民政 府	2020年06月	场地共布置钻孔7个,深度5m,测量总面积为0.15平方公里,场地采取土样6件、柱状岩样6件送实验室试验,取水样1组2件进行分析,简易水文测量7次,N63.5重型动力触探布孔7个	3	龙潜	有	10	80	小型
5	安顺市西秀区虹山合院建设项 目南西侧边坡地质灾害防治工 程勘查	贵州嘉誉天晟职业有限公司	2021年12月	本次勘查范围包括危岩带所在坡体的整个斜坡带,边坡约340m高约3-6m,为不稳定斜坡,直接威胁财产约400万元,勘查面积约0.345平方公里。现场照片约60张。地质灾害防治工程总投资为95.11万元。	6	刘勇	有	80	400	小型
6	紫云县格凸河景区大穿洞码头 后山崩塌(危岩体)地质灾害 治理工程勘查	贵州格凸旅游投资有限公司	2020年07月	对大穿洞码头北西侧山体半山绝壁处危岩体进行勘查,勘查面积0.13平方千米。岩体垂直下方约 36m。	4	龙潜	有	100	400	小型