

贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质勘测设计院地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质勘测设计院									
	法定代表人	张新		职务	总经理		技术负责人	高福兴	职务	技术负责人	
				职称	研究员				职称	研究员	
	地址	贵州省贵阳市宝山南路564号							邮编	550005	
	电话	0851-85854912		传真	0851-85510759			E-mail	675703092@qq.com		
	单位属性	事业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		12520000741109871U				
	申请资质类别		勘查	申请等级	乙级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	522019220006		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	8	3	4	4		4		2	25	—
	中级职称	3	1		1					5	—
	初级										—
	小计	11	4	4	5		4		2	30	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	9		质量检查设备		台/套	4		
	监测测试仪器		台/套	8		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	29		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	11		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	12		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆	5		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	贵阳市云岩区黔灵镇偏坡村5组169-171号后山崩塌（危岩体）地质灾害勘查	贵阳市云岩区自然资源局	2020年04月	主要工作量：工程测量1：1000地形测量0.05km ² ，1：500工程地质剖面测量600m/3条，地质测绘1：500，环境地质、地质灾害测绘0.1km ² ，危岩体调查20个。	8	曹玉志	有	33	800	中型
2	贵阳市南明区后巢乡秀春家具厂后山崩塌地质灾害勘查	贵阳市南明区自然资源局	2021年10月	主要工作量：1：500工程地质调查测绘约0.4km ² ，1：500地形测量约0.4km ² 、1：200工程地质剖面测量0.4km等。	9	罗兵	有	106	1000	中型
3	贵阳市云岩区百花大道柏杨林段崩塌地质灾害隐患应急（抢险）治理勘查	贵阳市云岩区自然资源局	2020年09月	主要工作量：1：1000地形测量0.5km ² ，1：200工程地质剖面测量220m/6条，1：1000工程地质测绘0.1km ² 、1：1000环境地质、地质灾害调查0.5km ² 。	9	曹玉志	有	0	800	中型
4	贵阳市云岩区百花大道加油站对面边坡崩塌（危岩体）地质灾害勘查	贵阳市云岩区自然资源局	2019年10月	主要工作量：工程地质调查测绘约0.1km ² 、1：500地形测量约0.5km ² 、1：500工程地质剖面测量9条等。	6	曹玉志	有	0	1000	中型
5	贵阳市白云区沙文镇四方坡村白洞组北侧崩塌地质灾害勘查	贵阳市白云区自然资源局	2020年10月	主要工作量：1：500地形测量0.1km ² ，1：200工程地质剖面测量0.3km/4条，1：500工程地质测绘、环境地质调查、水文地质调查0.1km ² ，危岩体调查4处。	6	张建江	有	7	1500	中型