

贵州省地质矿产勘查开发局—0—地质大队地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	贵州省地质矿产勘查开发局—0—地质大队									
	法定代表人	罗康生	职务	队长		技术负责人	陈其元	职务	技术负责人		
			职称	高级工程师				职称	高级工程师		
	地址	贵州省凯里市红州路53号					邮编	556000			
	电话	0855-8275213		传真	0855-8360299		E-mail	453375343@qq.com			
	单位属性	事业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码	12520000430050382C					
	申请资质类别		监理	申请等级	乙级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	522019250003		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	1	3		1		1	2	12	20	—
	中级职称	2	1	4	3		1		2	13	—
	初级										—
	小计	3	4	4	4		2	2	14	33	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	3		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	6		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	29		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	31		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	2		设计软件		台/套	17		
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套	8		

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	贵定县沙坡煤矿矿山地质环境 治理工程监理	贵州长顺巨能矿 业有限公司	2020年01月	排水沟135.2m/51.38m ³ ，植被恢复1970.67m ² （客土 591.2m ³ 、撒草籽80kg），波纹管60m拆除建筑物 108.3m ³ 。	1	喻芳	有	0	0	小型
2	贵定县窑上乡仰崇煤矿复绿工 程监理	贵定县自然资源 局	2019年12月	排水沟207m，植被恢复3560m ² （客土1068m ³ 、撒草籽 297kg、树木栽植450株），拆除建筑物384m ³ 。	2	喻芳	有	0	0	小型
3	贵定县猴场堡乡大陇煤矿、老 开采区复绿工程监理	贵定县自然资源 局	2019年12月	排水沟745m，植被复绿9797m ² （客土2939m ³ 、撒草籽 976kg），拆除建筑物579m ³ 。	1	喻芳	有	0	0	小型
4	贵州省凯里市龙场镇桠木煤矿 地质环境治理工程监理	凯里市凯鑫煤业 有限公司	2020年12月	C20混凝土浇筑排水沟89.88m ³ 、50m，植被恢复 22615.7 m ² ，煤矸石处置26460m ³ ，挡土墙13.3m ³ ，拆 除砌体1580.29m ³ 。	2	舒易洪	有	0	0	小型
5	贵州省凯里市龙场镇高家庄煤 矿地质环境治理工程监理	凯里市凯鑫煤业 有限公司	2020年12月	植被恢复6461.18m ² ，煤矸石处置7790m ³ 。	2	舒易洪	有	0	0	小型
6	凯里市旁海镇卡房村6、7、8 组地质灾害应急治理工程	凯里市旁海镇人 民政府	2020年11月	锚杆14368.m，截水沟123m，排水沟80m，沟盖板 38.2m，挡土墙338.23m ³ ，格构梁575.9m，绿化三维网 744.8m ³ ，道路硬化52m，坡面清理963.4m ³ ，栏杆 101m。	5	谢文贵	有	68	300	小型
7	贵州省瓮安县草塘那乡硫铁矿 矿山复绿工程	瓮安县金地矿业 有限公司	2021年03月	采坑处理10000m ³ ，植被恢复11.895hm ² ，截排水沟6条 C20混凝土浇筑232.8m ³ ，挡土墙C20混凝土浇筑 272m ³ ，沉淀池一个容积17m ³ 。	5	陆治斌	有	0	0	小型
8	瓮安珠藏高山铁矿矿山地质环 境治理及复绿工程监理	瓮安县盛达矿产 有限公司	2021年03月	房屋拆除10栋516m ³ ，坡面清理19123 m ³ ，植被恢复 48205.76m ² ，填方压脚68435m ³ ，监测墩6个。	3	罗炳佳	有	0	0	小型