

贵州一零五地矿工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		贵州一零五地矿工程有限公司										
	法定代表人		汪小勇		职务	总经理		技术负责人	胡承伟		职务	技术负责人	
					职称	高级工程师					职称	高级工程师	
	地址		贵州省贵阳市乌当区高新办事处竹新村4号住宅楼							邮编	550018		
	电话		0851-86404482		传真	0851-86846056			E-mail	gzdz105@sina.com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		91520112795276122L					
	申请资质类别			设计	申请等级	乙级		申请性质	延续				
现有资质等级				证号	522019230002		证书有效期至						
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	2	1	2	1					6	—		
	中级职称	6								6	—		
	初级	12	2	1		1	5		1	22	—		
	小计	20	3	3	1	1	5		1	34			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套			质量检查设备		台/套					
	监测测试仪器		台/套			混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	22		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	8		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套			设计软件		台/套					
	工作车船		台/辆			其他		台/套	4				

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿崩塌(危岩体)地质灾害应急治理工程施工图设计	贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿	2022年04月	通过资料收集、地形测量、工程地质测绘和调查、摄影等手段,基本查明了崩塌危岩体的岩土体特征和物理力学性质,在此基础上,采用了清危+被动防护网的治理设计方案。	18	罗炳佳	有	152	2000	中型
2	义龙新区万屯镇冒水井崩塌地质灾害防治工程勘查与施工图设计	黔西南州自然资源局义龙新区分局	2020年11月	设计采用“被动防护网+人工清方工程+嵌补及裂缝充填工程”的治理措施。	12	张抽勇	有	124	1100	中型
3	贵州省贞丰县水银洞金矿及簸箕田1金矿矿山地质环境治理工程实施方案	贵州紫金矿业股份有限公司	2021年07月	通过收集矿山的相关资源并结合实地调查,查明了矿区及影响范围的地质环境条件和存在的矿山地质环境问题。按相关规范对工程进行设计。	20	郑伟	有	0	530	中型
4	册亨县岩架镇纳碰村下洛卡组滑坡地质灾害防治工程勘查及施工图设计	册亨县自然资源局	2020年11月	对该地区滑坡地段进行勘查和施工图设计工作,该地区滑坡为土质滑坡,土体平均厚度约2.5m,体积约0.55×104m3,规模等级小型。	15	张抽勇	有	158	600	中型
5	贞丰县永丰街道办七星湖社区云盘组崩塌地质灾害治理工程勘查与施工图设计	贞丰县自然资源局	2021年12月	对位于贞丰县七星湖社区云盘组村寨西侧斜坡中上部,存在6处危岩单体及1处的危岩带,开展工程勘查及施工图设计工作	15	刘秀伟	有	54	550	中型
6	贞丰县小屯镇龙井茶坡砂石矿复绿工程实施方案	贵州紫金矿业股份有限公司	2021年07月	通过收集矿山前期的相关资料并结合实地调查,基本查明了矿区及影响范围的地质环境条件和矿山地质环境问题,在此基础上,采用了清除浮石+覆土+植树+播撒草种的治理设计方案。	15	张江	有	0	300	小型