

贵州一零九地矿工程有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	贵州一零九地矿工程有限公司									
	法定代表人	赵明磊		职务	总经理		技术负责人	尹廷龙	职务	技术负责	
				职称	工程师				职称	高级工程师	
	地址	黔西南州兴义市兴义大道梦乐城A4-1幢29层							邮编	562400	
	电话	15286002522		传真	085186302883			E-mail	26088571@qq. com		
	单位属性	企业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		91522300MA6DR9QB7B				
	申请资质类别		施工	申请等级	乙级		申请性质	延续			
现有资质等级			证号	522019240003		证书有效期至					
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	11					2		1	14	—
	中级职称	15			2	1	1	2		21	—
	初级						1			1	—
	小计	26			2	1	4	2	1	36	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	21		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套			混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	45		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	13		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	5		设计软件		台/套	1		
	工作车船		台/辆	5		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	兴义市白碗窑镇甲马石村下窑组鲁岔公路滑坡危岩防治工程	兴义市自然资源局	2023年01月	公路边挡土墙、通组路修复、锚杆护坡、格构护坡	242	未完工	无	100	800	中型
2	兴义市坪东街道办事处幸福社区三组崩塌地质灾害（危岩）应急治理工程	兴义市坪东街道办事处	2021年05月	危岩清理等	279	杨林	无	50	700	中型
3	册亨县者楼镇片区地质灾害治理工程	册亨县自然资源局	2020年09月	根据《册亨县者楼镇片区地质灾害治理工程勘查及施工图设计》的要求及相关规范规程进行施工。	125	郑伟	无	89	500	中型
4	兴义市坪东街道办事处青龙山不稳定斜坡防治工程	兴义市自然资源局	2020年03月	挡土墙浇筑、锚杆、土石方清运	149	张抽勇	无	50	300	小型
5	兴义市桔山街道办消防支队家属区北侧边坡坍塌应急治理工程	王卫、陈文洪、刘欣	2022年07月	根据“兴义市桔山街道办消防支队家属区北侧基坑边坡勘查及应急治理方案”及相关规范进行施工	218	赵国宣	无	50	400	小型