关于申请矿产资源储量评审备案的函

贵州省自然资源厅:

我单位已完成《桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县 松坎镇松坎煤矿资源储量核实报告》的编制工作,现将《桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县松坎镇松坎煤矿资源 储量核实报告》和《矿产资源储量信息表》报送你部门,请 予以评审备案。

我单位承诺所提交资料是真实、客观、完整的,无伪造、 编造、变造、篡改等虚假内容,如有作假,自行承担相关后 果。



附件 2

矿产资源储量信息表

			- /	/ / //////////	-111-0-2	•	
矿产	资源值	诸量报告名称		桐梓县狮溪煤业	有限公司贵州 资源储量也		松坎煤矿
申请马	事由	油气矿产在	E探采其	采矿权变 期间探明地质储量、	又转采矿权(更软种或范 采矿期间累 压覆重要矿	■□ 计查明资源量发	生重大变化□
评审备案		申请人		柿	梓县狮溪煤	业有限公司	
申请人	25.5	一信用代码或 l织机构代码	9152	20000670730352M	联系人	赵佐赏 电话	18585226033
报告编写	绵	当 写单位名称		贵阳!	也成资源勘	开发有限公司	
单位	主	医编写人员	梁洪	、张志华、王天华	联系人	邹远华 电话	1576 1675964
	发ì	正机关			贵州省自	、资源 持	
		广许可证/发证 月文件文号	C:	52000020120311 20124598	矿业权 有效期限	2017 年 2027 年	- 12 月至 - 12 月
报告	类型	核实报	告	查明主要矿种	煤	勘查工作程度	勘探
				矿产资源储:	量情况		-
工业	上指板	下情况 -	一般工	业指标《矿产地	质勘查规范	克 煤》(DZ/T02	15-2020)
	固体	主要矿 万吨,其中	产:煤 :探明	. 规模: 小型 查明总资源量 29 资源量 584 万吨, 担 气: 预测资源量为	空制资源量5	30万吨,推断资	
				经办人:	邹远华	2023 年	三2月21日

矿产资源储量评审申报表

	报告名	 名称	桐木		i溪煤业有	11113 -41			
	1		松坎镇松坎煤矿资源储量核实						
		名称		桐梓县狮溪煤业有限公司 贵州省桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14 号 邮政编码 563				T	
申报		讯地址		[]	Ma	•	-	攻编码 □	563204
单位	联	系人	赵佐营	联系	185852	26033	传真		
	法定	代表人	张磊	方式	133144	30877	公章	2023	年1月3日
	3	名称		贵阳均	也成资源甚	劫查开发	有限么	哥天	1
编制	通i	汛地址	贵阳市云岩	尼友	谊路 64 号	子	邮正	y编码	550001
单位	联	系人	李小祥	联系	182854	28886	卷真	11/2	/
	法定	代表人	刘其伦	方式	157616	75964	公章	2023	年1月3日
报告	类型	资	源储量核实	主	要矿产	煤炭	附图	函数量	一册
勘查	程度		勘探	储	量规模	小型	附表	長数量	三册
评审	目的	资	原量发生变化	生产	产规模	45 万吨/年	附件	井数量	一册
			矿产	资源值	者量申报情	青况			
	工业排	旨标	一般工业指标	一般工业指标《矿产地质勘查规范 煤》(DZ/T0215-2020)				-2020)	
							资源量		
			探明资			584 万吨 530 万吨			吨
	3	主要矿产	控制资						
矿	产		推断资	源量		1820 万吨			吨
资	资源		开采消	耗量		56 万吨			<u></u>
储	2	主要 2934 万吨 820 万吨	资源储量规模: 小矿产: 煤 查明总 , 其中: 探明资源。 矿产煤层气: 预测	。 资源 原量 58	84 万吨,	控制资	原量 53		

申报单位送达人: 8

送达日期:393年 月 月

评审机构接收人: 灵诱、

接收日期。公客年月月日(公章)

矿产资源储量评审受理与安排情况表

受理意	见:			2 11 pt 12	
	经初步审查,同]意受理评审。	1		
	负责人签字:	梁琼	2023	重1月10日 5章)	
评	审机构联系人	梁琼	联系电话	评审专用。	
-	评审专家组	组长: 唐长根(土成员: 陈 华(土 伍锡举(五			
	评审方式	会 审	评审时间	2022年1月10日	
	评审地点	贵阳市南	明区遵义路 25	号城市方舟 B 栋 16 楼	
	送评单位		桐梓县狮溪煤	业有限公司	
送	评单位联系人	赵佐营	联系电话	18585226033	
ì	送评单位地址	贵州省遵义	义市桐梓县楚米	长镇三座村蒙山路 14 号	
	编制单位	贵阳地成资源勘查开发有限公司			
1	诸量报告名称	桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇松坎煤矿 资源储量核实报告			
勘查或	采矿许可证及证号	采矿证号: C5200002012031120124598			
申i	青评审备案事由	变更矿区范围			
-	工业指标情况	1		Om,最高硫分(S _{t,d}):3%;最 量(Q _{net,d}):17.0MJ/kg。	
矿产 资源 储量	主要矿产:截止20总资源储量2990万源量中:探明资源量	矿产资源储量规模:小型 主要矿产:截止2022年12月31日,估算矿区范围(+1360m~+300m)内煤炭总资源储量2990万吨。其中开采消耗量56万吨,保有资源量2934万吨。保有资源量中:探明资源量584万吨,控制资源量530万吨,推断资源量1820万吨。全矿区范围内探明和控制资源量占保有资源量总和的比例为38.0%,满足规范对中型矿井(45万吨/年)的比例要求。			
主管部门审核意见	根据评审机构: 国家矿产地、建设: 矿区范围与1个建一、建设项目 1、重庆至贵阳铁路	项目的有效层查询 设项目重叠,无国	情况如下: 家矿产地。	省自然资源勘测规划研究院对 CK331 建设项目 2023年1月16日	

矿产资源储量评审结果反馈表

报告	名称	桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇松坎煤矿资源储量核实报告							
提交单位		桐梓县狮溪煤业有限公司							
编制单位		贵阳地成资源勘查开发有限公司							
评审	目的	探矿权转采矿权、矿区范围变更 评审会议时间 2023.1.10							
	返回材料	1、评审报告全部纸制资料和电子资料。 2、各评审专家意见。							
评审专家组	主要修改意见	会议结论:依公宫属 (司管通过净) 修改意见: 1. 科之区域 如 從 收 图 及 可 区 如 從 恢 图 中 溪 沟、							
		修改时间 天组长签名 了工程							
	专	组成员签名 人五纪,在本文化、陈华马龙湖							
提交具	提交单位对评审结果的意见:								
		(

矿产资源储量报告评审会签到表

项目名称:桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县松坎镇松坎煤矿资源储量核实报告

	7141	XП		
名称	姓名	单 位	职务/职称	签名
专家 组长	唐长根	贵州煤矿地质工程咨询与地质环境 中心	正高级工程师	法根
	伍锡举	贵州省有色金属和核工业地质勘查 局	研究员	在给承
七字	陈华	贵州理工学院	副教授	陈单
- 专家	林贵生	贵州省有色金属和核工业地质勘查 局地质矿产勘查院	高级工程师	李紫
	王建群	贵州省煤矿设计研究院	正高级工程师	3 建粉
评审	梁琼	贵州省有色金属和核工业地质勘查 局地质矿产勘查院	会议主持	梁琦、
机构	许评	贵州省有色金属和核工业地质勘查 局地质矿产勘查院		评海
业主 单位	多没	机引起制制多数型面限器	J43-7217	李明五
		1		
编制 单位	豆天外	一老的此的资源建造和发行及公司	是极对和不	主天经
	3/34	易的地式治疗甚后再发有限公司	高经理	Stag
	3732	有的地名和西西多英英印度	372	1272 P

报告各称: 桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县松坎镇松坎煤矿资源储量核实报告申报单位: 桐梓县狮溪煤业有限公司 贵阳地成资源勘查开发有限公司

序		TX.	化修改前	57	修改后	
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果	
			1、编制单位提交的报告编制承诺 书,一份有5条,而另一份有4条,应 统一为5条。 2、补充与最近报告、国家矿产地及	编制承 诺书	编制承诺书统一为5条。	
			矿业权价款报告相关对比叠合图及对比 表。	叠合图 对比表	己补充相关对比叠合图及对比表。	
	唐长根	附件	3、先期开拓方案中先期开采地段划分时采用的矿区范围应为最新采矿证许可的范围而不是预留矿区范围;另一、二期工程均写为黔渝铁路以东;"先期地段选在预留矿区范围内上述工业场地、井口位置、水平划分以及先期开采地段的选择仅为下一步矿井地质勘探工作提供参考"等内容属勘查工作阶段,重新核实修改。同时对正文中先期开采地段相关内容修改完善,补充先期开采范围示意平面图插图,其拐点编号与采矿权范围拐点编号有所区分。	先期开采地段	先期开采地段重新核实修改。	
			4、正文页码编排应从正文第一章第 一页开始,核实修改。	正文页 码编排	己重新编排。	
5			实修改;补充《贵州省桐梓县松坎坎松坎	己重新表述。		
					松坎煤矿(兼并重组调整)资源储量核实及勘探报告》、备案证明与附件提供的报告名称、备案证明文件名不一致,核实修改;补充《贵州省桐梓县松坎坎松坎煤矿(兼并重组调整)资源储量核实及勘探报告》评审意见。	
		7、矿区位置中方位为北西与交通中方位正北不一致,核实修改。"最近直线距离 45km"应指明距桐梓县城。 8、经济概况中人口、地区生产总值采用 2020 年数据已过时,调整为最近年份数据。 9、矿权设置情况:应增加小标题名使内容有层次感,按 1、兼并重组前矿业权设置情况:2、兼并重组预留矿区设置情况;3、划定矿区范围设置情况;4、最新采矿范围设置情况。兼并重组预留矿区设置情况补充兼并重组和预留矿区范围批复文件和简述如何兼并重组、最新采矿证说明中补充矿山名称。 10、以往地质工作:洪村坝一大竹坝煤矿详查、铜锣台井田勘探、松坎煤矿(兼并重组调整)核实及勘探补充工作量列表、报告评审及备案情况、取得主要成绩及存在的问题,本次工作采用该次工作中的相关工作量。"贵州省地矿局102地质大队、贵州省地矿局一0二地质大队、贵州省地矿局一0二地质大队"单位名称表达要统一。表 1-10 调整融入至本次核实工作情况中。	方位正北不一致,核实修改。"最近直	矿区 位置	己核实修改补充。	
=	唐长根		采用 2020 年数据已过时, 调整为最近年	经济 概况	己调整为最近年份数据。	
			矿权设 置情况	己补充完善。		
			10、以往地质工作:洪村坝一大竹坝煤矿详查、铜锣台井田勘探、松坎煤矿(兼并重组调整)核实及勘探补充工作量列表、报告评审及备案情况、取得主要成绩及存在的问题,本次工作采用该次工作中的相关工作量。"贵州省地矿局102地质大队、贵州省地矿局一0二地质大队"单位名称表达要统一。表1-10调	以往地质工作	己统一补充完善。	

序			修改前		修改后
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果
			11、煤矿设计、建设、开采和资源 动用情况:章节名称调整为矿山设计、开 采和资源利用情况;补充完善兼并重组 前各煤矿建矿、开采、采矿方法、采空 区分布、消耗量等。	兼并重 组前各 煤矿 情况	己调整并补充。
			12、本次核实工作情况补充投入的 工作及完成的工作量、取得主要成果:先 期地段探明+控制资源量占先期地段保 有资源量比例计算错误。	资源量 比例 计算	己补充投入的工作及完成的工作量、取得主要成果。重新计算先期地段探明+控制资源量占先期地段保有资源量比例。
			13、矿区地质:核实长兴组、第四系地层厚度大于区域地层厚度。褶皱应叙述其发育情况,而不是地层产状描述:断层:描述区内未发现落差大于 10m 的断层,证明区内有落差小于 10m 断层与断裂构造不发育相矛盾,正确叙述断层发育情况,按《矿产地质勘查规范煤》(DZ/T0215-2020)构造复程度应划分为几类。	矿区地质	己重新叙述划分。
			14、煤层:文字描述点可率为钻孔+ 巷道点,点可采率为95%与表3-2中工程点数、点可采率不一致,核实:补充可采煤层夹石情况及结构特征、可采程度和煤层稳定程度并划分为几型等。C4煤层定义为局部可采煤层,按规范要估算资源量,应是具零屋可采点的煤层。	煤层	己补充修改完善。
			15、煤层对比:本次工作仅采用标志层及测井曲线进行对比,对比方法和依据中应删除未涉及的"辅以层间距法进行煤层对比、在煤层自身特征方面"等相关内容:煤岩层曲线对比叙述的标志层B3层位位置与前述标志层标三层位位置不吻合,且图 3-4 表述的为B4,核实修改,完善标三、标四物性曲线特征表述。	煤层对比	己补充修改完善。
		,	16、煤的可选性:依据《煤炭分选性 评定方法》(GB/T19417-1996)计算δ士 0.1含量进行可选性评级。	煤的可 选性	重新依据《煤炭分选性评定方法》 (GB/T19417-1996)计算。
			17、瓦斯突出危险性分析补充煤的 破坏类型评价: 地温补充是否存在高温 热害区评价。	瓦斯突 出危险 性分析	己补充评价。
			18、质量评述地质填图:本次核实工作对部分地段进行填图(修测)应指出原填图存在的问题,本次修测哪些内容及完成工作量。	质量评 述地质 填图	重新评述地质填图质量。
			19、质量评述钻探工程:补充采用各阶段钻探工程量;分别按采用的不同勘查阶段钻孔进行质量评级叙述,本次评级应按煤田勘查八大指标逐项叙述,补充测井评级及综合评级情况,表 6-1 全孔质量级别与文本表述中甲级孔 31 个、丙级孔 7 个不吻合,核实。	质量评 述钻探 工程	己补充并重新叙述。
			20、质量评述测井工作:补充采用各阶段测井工作量,分别按采用的不同勘查阶段测井资料进行质量评级叙述。补充说明缺少部分钻孔测井曲线图的原因。	质量评 述测井 工作	己补充修改完善。

序			修改前		修改后
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果
			21 采样化验:补充采样统计表,评述 样品种类、数量的有代表性,测试项目 是否齐全。	采样 化验	己补充修改。
			22、质量评述章节补充对勘查方法、 工程布置、勘查类型等合理性和有效性 的评述。	质量 评述	己重新评述。
		,	23、煤层气资源量:本次核实矿区面积比最近报告减少,指出煤层气资源量增多的原因。	煤层气 资源量	己重新核实修改。
			24、附表 I 补充钻孔及见煤点 2000 坐标;	附表 I	己补充钻孔及见煤点 2000 坐标。
三	唐长根	附表	25、附表 II 钻孔质量评级:水位及消耗量观测率、孔斜等指标部分钻孔存在评级过高,按《煤炭地质勘查钻孔质量标准》核实修改钻孔质量评级及正文中相关内容。	附表 II	己核实修改完善。
			26、矿区地形地质及工程分布图:图名与正文附图名称不-致;镶图区域综合地层柱状图与正文中区域地层或与矿区地层均不一致,建议删除;正确线型表示韩家店组与栖霞组+茅口组、茅口组与龙潭组等地层平行不整合接触关系;地层产状点偏少:去掉原煤矿及预留矿区范围边界线:补充滑坡、崩塌;根据图面内容合理增减图例。	矿区地 形地质 及工程 分布图	己修改并补充完善。
			27、含煤地层综合柱状图中地层厚度、C3 煤层厚度、与标志层的层间距、标志层编号、岩性描述等均与正文含煤地层及煤层叙述不吻合:文中 C4 煤层在何处?标志层应单独统计分层:根据矿区钻探资料统计成果和正文叙述内容重新编制含煤地层综合柱状图。	含煤地 层综合 柱状图	己重新修改完善。
四	唐长根	附图	28、含煤地层柱状图、煤岩层对比 图及勘查线剖面图、水文地质剖面图、 工程地质剖面图中相同泥灰岩、炭质泥 岩、铝土岩等岩性花纹要统一。	图件	各图件己统一各岩性花纹。
			29、附图剖面图 8、9 号图中钻孔图表示不一致,且 9 号图钻孔填充岩性及地表密集表达地层产状。同一报告同一类图应统一表达格式、颜色等,按《煤炭地质勘查图例图示》(DZT0302-2017)调整,勘查线未穿过钻孔在剖面图上应是投影钻孔。	剖面图	己修改并补充完善。
		补充原因说明。钻孔编排顺序应 层对比图钻孔编排顺序统一,标 应统一。 31、资源量估算图应在原勘 资源量估算图的基础上进行分割 量块段圈定原则、块段参数及估 等应与原勘探报告一致。该图中 柱状煤质表中只需列出原煤灰分 浮煤挥发分、原煤低位发热量及	30. 测井曲线对比图缺少部分钻孔, 补充原因说明。钻孔编排顺序应与煤岩 层对比图钻孔编排顺序统一,标志编号 应统一。	测井 曲线对 比图	己修改并补充完善。
			31、资源量估算图应在原勘探报告 资源量估算图的基础上进行分割,资源 量块段圈定原则、块段参数及估算方法 等应与原勘探报告一致。该图中见煤小 柱状煤质表中只需列出原煤灰分、硫分、 浮煤挥发分、原煤低位发热量及煤类, 浮煤相关指标删除。	资源量 估算图	己修改并补充完善。

序			修改前		修改后
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果
1	陈华	正文	报告名称加贵州省";背景叙述精简,如最近报告"原勘探设计"内容删除。	正文	己修改。
2	陈华	摘要	摘要中全区探明+控制资源量占比 达到"规范" <u>地质及开采条件中等</u> 中型 矿井的要求。	摘要	己补充完善。
3	陈华	P17	兼并重组预留的松坎煤矿矿区范围实际经过了两次调整,故P17补充与大娄山-赤水河水源涵养地位置关系;补充说明剔除范围,黔渝快速铁路建设方是否知晓?预留矿区面积9.0509km²,现采矿证面积7.5438km²,铁路保护面积1.142km²,剔除的面积为1.5071km²,剔除面积包含全部"保护面积"吗?补充剔除范围的拐点坐标、面积、位置关系叠合图欠清晰。	P17	己补充修改完善。
4	陈华	P23	P23 矿山开发利用情况, 因现松坎煤 矿范围原有 3 个煤矿, 故应叙述清楚原 矿井设计、建设、开采和资源动用情况, 以及 56 万吨来源?各矿井的动用量。	P23	己重新叙述。
5	陈华	正文	本次核实工作方法主要以收集资料 为主,故应说明"渝黔快速铁路用地压 覆矿产资源报告"资料收集情况。	正文	己重新说明资料收集情况。
6	陈华	P31	松坎煤矿井田范围实际被分割成北 东、南西段两部分(两翼),故 P31 应分 别叙述其地质构造特征;矿区未发现落 差大于 10m 的断层?同理,建议煤质及其 它开采技术条件差异大时,应分述各自 特征。	P31	己分别叙述修改完善。
7	陈华	可采煤层特征表	可采煤层特征表,补充可采 C3 煤层与标志层层位关系。	可采 煤层 特征表	己补充可采 C3 煤层与标志层层位关系
8	陈华	煤类	可采 C3 煤层 Vdaf (浮煤)为 6.83%~17.45%,核实煤类除贫煤外,是 否存在无烟煤三号?	煤类	己核实。
9	陈华	第六章	第六章本次核实工作中,地质填图 及质量评述?	第六章	己补充地质填图及质量评述。
10	陈华	资源量 估算图	资源量估算图中,补充村寨、河流、 公路;图中消耗的资源量不详,且应与报 告(56万吨)对应;P86资源块段划分建议 尊重原报告,若有变化再作说明。	资源量 估算图	己补充并尊重原报告的块段划分
11	陈华	P90	P90 与《贵州省桐梓县洪村坝一大竹 坝煤矿详查地质报告》对比?是国家矿产 地?	P90	己核实对比。
12	陈华	P92	P92 与最近报告总资源量对比,本次估算标高+1060m~+300m?应为+1360m;除此,本次核实矿区范围比最近报告减少1.2020km²?(1.5071km²)应说清楚两次报告的矿区面积、资源量估算面积,及其面积和资源量变化等:若收集到"铁路压覆报告",减少的资源量应相互核对,且可直接采用。	P92	己核实修改。

心之



序			修改前		
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果
			①、补充区域水文地质图,不宜仅 以插图代替,应按标准规范作图:		己补充修改完善。
		图、表	②、矿区水文地质图中,水文地质 要素不完整,地表水体(河流、溪沟)标 示不清楚,水文地质综合柱状图中,水 文地质特征,如地下水类型、泉点流量 等不完整;	图、表	己补充修改完善。
1	伍锡举	部分	③、工程地质及环境地质图上缺相 关要素,图中工程地质及环境地质内容 标示不完整,如采空区井上井下对照等。	部分	己补充修改完善。
			④、矿井涌水量预测图上,煤矿开 采抽排水影响范围,建议按纵、横剖面 图分析划定:煤矿开采抽排地下水影响 范围应予以界定,应与抽排水降落漏斗 相关。		己补充修改完善。
			①、以往工作及质量评审章节,补 充矿区水、工、环地质的核实工作内容 叙述;		己补充修改完善。
			②、矿区水文地质条件章节中,对矿区六条溪沟地表水特征以及对煤矿开采的影响评述不详细;矿区内各溪沟流向、流经地层及构造、流量及变化幅度、流程、水力梯度等;		己补充修改完善。
			③、未叙述各含水层地下水位埋深 及标高;		己补充修改完善。
			④、地表水及地下水动态变化特征 章节中,应将收集的地表水及地下水长 观资料与相应时期降雨量在同一曲线图 上作关系曲线图进行动态相关分析评 述;		己补充修改完善。
2	伍锡举	文字部分	⑤、补充相邻采空区分布及充水情况以及对煤矿开采影响的关系评价内容:	文字部分	己补充修改完善。
		⑥、矿井涌水量预测章节中,采用 比拟法进行了首采区的矿井涌水量预 算:采用比拟法预测计算矿井涌水量时, 借鉴邻区矿区北东段原松坎煤矿生产矿 井水文地质资料,其水文地质条件与本 矿井相似性及程度予以了叙述,但应分 别阐述各比拟参数来源及取值:同时应 考虑采空区以及今后煤矿开采,矿区地 下水均衡条件将发生变化,矿区水文地 质条件及矿坑涌水量亦应作动态调整;		己补充修改完善。	
			⑦、工程地质条件章节中,对煤矿围 岩完整性及其对煤矿开采影响情况应进 行详细阐述;	-	己补充修改完善。
			⑧、环境地质章节中,对环境特征 变化分析阐述不详,应补充予以分析评 述。		己补充修改完善。

序			修改前		修改后
号	意见人	位置	修改意见	位置	修改结果
			1、P13页,矿权设置情况可以进行 简写,原来预留矿区范围和新颁发的采 矿证范围进行比较即可。		己对文本中 P13 页矿权设置情况 进行简写。
			2、P24 页, "开采方案设计"应改为"初步设计"。		己对文本 P24 页,"开采方案设计"改为"初步设计"
	,		3、所有的插图都以最新采矿证载明的拐点坐标为准,不要再出现调整矿区范围或划定矿区范围等,包括图纸上也统一。		己统一以最新采矿证载明的拐点坐标为准。
_	王建群	报告 文本	4、P7 页,本次核实的目的直接就是 避开渝黔快速铁路保护范围,原来的与 现在的矿权范围进行对比。	报告	己修改完善。
		7.4	5、P86 页,资源储量估算表建议分 南区和北区分别计算,再汇总。		己对文本中 P86 页,资源储量估算 表分别计算、汇总。
			6、建议本次核实报告可以进行适当的简写,没有必要将原来报告内容完整的再抄一遍。		己对文本中进行适当简写。
			7、摘要中"为计算采矿权范围内煤 炭资源价款提供资源量依据"应改为 "为计算采矿权范围内煤炭资源价款和 下-步煤矿的建设、生产提供资源量依 据"。		己在摘要中改为"为计算采矿 权范围内煤炭资源价款和下-步煤矿的 建设、生产提供资源量依据"。
_		(F) (AT	1、补充完整的 C3 煤层底板等高线储量估算平面图。	图纸	己补充完整的 C3 煤层底板等高线 储量估算平面图。
=	王建群	图纸	2、在 C3 煤层底板等高线储量估算 图上删除原有煤矿或井田范围线。	图纸	己在 C3 煤层底板等高线储量估算 图上删除原有煤矿或共田范围线。
编针		负责人	申报	负责	かえる
单位		公章	年期日単位	公章	年月日
报	送人	1	接收人	日期	

专家组复核意见:

2420.12362.

已编放。在新年2023年2月2日。

时餐放.存华2023.2.3,

路边。

组长签名: 官长根 2013年1月6日

矿产资源储量报告质量评价表

项目名称:桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县松坎镇松坎煤矿 资源储量核实报告

编制单位: 贵阳地成资源勘查开发有限公司

为明中1五:	以相地风贝伽勒旦月及有限公司		
项目	考评内家及要求	满分	得分
1、报告编写	(1) 文、图、表齐全完善,相互吻合,复制清晰:图表规范。	6分	4
文字质量	(2) 章节安排齐全合理、层次清楚、结论明确。	4分	3
(15分)	(3)客观、真实、全面反映项目工作成果。	5分	4
2、资料与成	(4)必要的地质作业、物化探工作和样品采集、测试齐全,质量优良。	10分	9
果质量及吻 合程度(50	(5) 原始资料收集完整,综合整理归类得当。	10 分	9
分)	(6) 各类资料得到充分、综合利用、无歧义。	15 分	14
	(7) 报告各项论述结论可靠,依据充分。	15 分	14
3、工作部署	(8) 技术方法选择正确。	5分	4
合理和任务	(9) 工作部署、工程布置合理。	15 分	14
目标完成情	(10)总体目标完成。	10分	9
况(50 分)	(11) 成果整理符合有关规范和标准。	20 分	18
4、资源储量	(12) 矿体固定合理、准确,地质依据充分。	20分	18
估算的合理 性和准确性	(13)工业指标、估算方法、估算参数、估算公式正确,估算结 果准确可靠。	20 分	19
(50分)	(14) 块段划分和资源储量类型确定符合相关标准。	10分	9
5、技术经济	(15) 对矿床水文地质、工程地质、环境地质条件论述客观正确。	5分	3
评价(10分)	(16) 技术经济综合评价客观。	5分	3
	(17) 全面、系统、准确论述区域、矿区地质矿产特征。	5分	3
,	(18)基本阐明矿体特征、矿石物质组分、赋存状态和采选冶性 能。	6分	4
6、综合意见 水平(25 分)	(19) 基本阐明矿床成因,控矿因素,确定找矿标志。	4分	3
	(20)全面、系统、客观、准确地对矿区伴、共生资源进行了综合评价。	6分	4
	(21) 对本次报告完成中的不足和问题有重要提示和建议。	4分	3
评价结论	EX do	200分	171
专家组组长 意见(签字)	日本の記述中 储量评审 机构意见 (盖章)	中間的	
	() () () () () () () () () ()	甘	

注: 总分 200 分, 150 分 (不含)以下为不合格, 150-170 分 (本含)为合格, 170-190 分 (不含)为良好, 190 分以上为优秀。2、3、4 项中任何一项达不到 45 分为不合格。

评审备案委托书

贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院:

我公司己提交《桐梓县狮溪煤业有限公司贵州省桐梓县松坎镇松坎煤矿资源储量核实报告》到你单位评审,现委托你单位到贵州省自然资源厅代为办理该报告的备案事宜。

特此委托

委托单位:桐梓县狮溪煤业有限公司

委托时间: 2023年2月15日