## 矿产资源绿色开发利用方案 (三合一) 信息表

		<b>-,</b> :	矿权基本	信息		
采/探矿权人			贵州	州德力能源有	限公司	
矿山名称		贵州德	力能源不	有限公司纳雍	县新房乡营	营龙煤矿
采/探矿许可证号			C5200	000201207112	20126182	
开采矿种	,	煤		开采方式		地下开采
开拓方式	斜井+3	平硐开拓		采矿方法		走向长壁后退式采煤 法
生产规模(万吨/年)	30			矿区面积	(km²)	0. 9963
有效期限	2018年6月至2019年12月					
发证机关	贵州省自然资源厅    发证时间				门	2022年2月17日
开采深度			+172	20 米至+115	0 米标高	
拐点坐标		拐点 1 2 3 4 5 6 7 8	2948 2948 2949 2949 2949 2949	坐标 8582.759 8592.757 9733.769 9733.770 9471.770 9152.765 9007.765	355127 355132 355132 355121 355121 355121	坐标 743.550 273.557 273.556 519.546 186.544 118.542 178.543 548.548
评审目的	□新立 □	〕延续	√变更	(以上情况请	选择一种	并"√")
		二、矿	产资源	开发利用		
		(一) 非规	某矿山开	发利用指标		
矿种名称				保有資	资源储量(7	万吨)

设计利用资源/储量(万吨)		设计利用资源储量利用率(%)	
设计可采储量(万吨)		采区回采率(%)	
矿井水综合利用率(%)			
	(二)煤炭资源开	于发利用指标 	
矿种名称	煤	保有资源储量(万吨)	1912
设计利用资源/储量(万吨)	1446.65	设计利用资源储量利用率(%)	75.7%
设计可采储量(万吨)	1103.15	薄煤层采区回采率(%)	90.6%
煤矸石综合利用率(%)	100%	中厚煤层采区回采率(%)	86.6%
瓦斯抽取利用率(%)	100%	矿井水综合利用率(%)	89%
	(三)非煤矿山	山采选指标	
矿石地质品位(万吨/年)		采出矿石品位(%)	
设计选厂规模(万吨/年)		入选能力(万吨/年)	
精矿产量		精矿品位(%)	
原煤原矿入选品位(%)		尾款品位(%)	
	(四)煤炭 <i>)</i>	·	
原煤入洗率(%)	100%	原煤年入洗能力(万吨/年)	30
入洗原煤灰分(%)		精煤年产量(万吨/年)	30
精煤灰分(%)			
	(五)尾硕	广利用	
尾矿库容积(m³)		占地面积(hm²)	

	当年产	生量(万)	吨)			当年利用	量(万吨)			
	年末累	计存量(天	i吨)		利用方式					
				(六)废	(矸) 石利	用				
	废 (矸)	石场容积	$\exists (m_3)$	0. 75	废	(矸) 石场	占地面积(	hm²)		1. 68
	当年产	工生量(万円	吨)	2. 5		当年利用	量(万吨)		2. 5	
年末累计存量(万吨)				0		利用	方式		建	均制砖
				(七) 共(作	半)生矿产	利用		1		
可利	利用共(件	生) 生矿		设计指标			生产实际	指标		
	(成分)名		入选品 位 (%)	选矿回收率(9	入选	入选矿石量(万吨/ 入选矿 年) 品位			选矿回收率 (%)	
	无		无	0		30		尼		无
				三、日	上地复垦		1	1		
	损毁前	土地类型	工利	星类型使用土地	(hm²)			中		
	名称	名称	采区	地面生产生活设施用地	小计	已损毁 (hm²)	预测损 毁(hm²)	拟损!		小计
土	一级类	二级类水田			0					
地	耕地	早地	25.6459	3.3547	29.0006	0.3155	49.6067	3.039	2	52.9614
利用	草地	天然牧 地	草 1.2688		1.2688					0
现		其他草地	也 1.6154		1.6154		4.9183			4.9183
状		乔木林均	<u>1</u> 29.889′	9.6264	39.5161	0.4422	57.2224	9.184	2	66.8488
	林地	灌木林均	1 37.640	1	37.6401		53.4303			53.4303
	住宅用	其他林均农村宅		2.5617	3.1497	0.1261	0.2654 3.4115	2.435	6	0.2654   5.9732
	地工矿仓储用地	地 采矿用b	也 0.0315	0.7472	0.7787	0.7472	0.1913			0.9385

	, [	合计		96.6794	16.2900	112.9694	1.6310	169.0459	14.659	0 18	85.3359
				面积(hn	n <sup>2</sup> )		其中				
	工程类型		挖损	塌陷	压占	小计	已损毁 (hm²)	预测损 毁(hm²)	拟损员 (hm²)	<b>没</b>	<b>、</b> 计
地损	开采区			169.0459		169.0459		169.0459		10	69.0459
毁 类 型	地面生产生活设施用地				16.2900	16.2900	1.6310		14.659	0 1	6.2900
	合计			169.0459	16.2900	185.3359	1.6310	169.0459	14.659	0   18	85.3359
	拟复垦土	地类	:型			项目类型	占地面积(	hm²)			
	名称	名和	弥	开采	X	地面生产生活	设施用地		合ì	+	
复	一级类	_4	级类								
垦后	耕地	水田	Ħ						0		
土地利		早步	也	49.67	01	3.41	80		53.08	881	
用现	林地	乔才	木林地	57.22	24				57.22	224	
状		灌え	木林地	53.43	03				53.43	803	
		其作	也林地	8.723	31	12.8	720		21.59	51	
	<u></u>	计		169.04	459	16.2	900		185.33	359	
土	复垦工程估算(万		工费用		ı		418.14	<b>'</b>			
地复	复垦区面	积(	(hm²)			1	85.3359				
星实施	复垦区内 地合计(		设施用	16.2	2900	拟损毁地 (hm²)	14.6590		t土地面 (hm²)	积 1	1.6310
情况	复垦区预 土地面积				169.0459	)	占用地	也面积(%)		91.2	21%

复垦区土地复垦面积 (hm²)		85.3359		占用地面积(%)	100%
		土地复垦实	施计划		
第一复垦期	防措施(修建档年) 复垦工作 1、2023年12月等,投资40万分2、2024年12月资24.28万元。3、2025年12月耕、植树等复垦4、2026年12月植林草,投资25、2027年12月	社墙和排水沟等资 152.34 万元 货 152.34 万元 任务安排: 司~2024 年 11 月元。 司~2025 年 11 月~2026 年 11 月~2027 年 11 月9.35 万元。 司~2028 年 11 月	等工程 ; , , , 对 , 对 , 对 , 对 , 对 , , 对 , , , ,	行表土剥离、清运、培朋)(2023.12-2028.11), 新工业场地进行表土剥离 新工业场地周边修建截挂 废弃场采矿用地上的废酒 元。 塌陷损毁土地复垦,进行 计搬迁村庄用地废弃建筑 工程;塌陷区的复垦治理	时间跨度为5 高、清运、培肥 排水沟工程,投 进行清运,翻 示裂缝整治、补 流物及硬化地表
第二复垦期	第二阶段为生产 年,复垦动态投			理(2028.12-2033.11),	时间跨度为 5
第三复垦期				33.12-2036.11),时间跨 設区域的全面复垦,复垦	
土地复垦静态投资 估算(万元)		556. 13	平均:	投资估算 /m²)	3.00
土地复垦动态投资 估算(万元)		806. 74	平均:	投资估算 /m²)	4. 35
拟采取复垦方式	[		复垦	☑委托中介机构复垦	! 2
<del></del>		四、环境修	复治理		
类型		调查发	现评估	古区内有滑坡地质灾害。	

状调	矿山地质灾害		估区内打铁街寨子东侧为i 定,评估区内现状地质灾害		大小规模的岩土体滑坡,目 导程度小。
查情	含水层破坏		矿业活动对地下水台	含水层的影响和破坏	程度较轻。
况	土地资源与植被 损毁		工业场地共破坏耕地 0.	.3155 hm²,破坏林	地 0.4422 hm²。
	地形地貌景观破 坏		区井口、工业场地建设均远 对地形地貌景观破坏严重。		J填方,其改变了原始地形
地	也质环境影响预测	可地增	大区内,发生采矿塌陷的可等地质灾害的可能性大。是可能性小-大,危害程度大范围内植被、生态环境是地破坏耕地、林地,因此是地破坏耕也。本进国区内采空地造成严重破坏,区内采矿造成严重破坏,区内采矿路,范围内地下水形成降沟响程度较严重。区内地面均	可能性大,进而引发所建工业场地切、填入,危险性大。工业影响严重,区内地形区内采矿活动对土地场路发育,地面发生最陷发,进入矿井,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	场地建设改变原有地形地 《地貌景观影响程度严重。 经资源影响程度严重。 采空
矿山	山地质环境治理恢 复工程部署	及其移动 影响范	动角包含范围治理工程为实	灾害监测、搬迁避让 的区域,以及地下水	型、生物工程治理; 采空区 定; 未来采空区开采移动角 运疏干排水影响半径范围内 型工程为灾害监测。
	分区	编号	位置	面积	防治措施
	重点防治区	I	矿山各工业场地, 采空 区及其移动角包含范 围	182.3472 hm²	灾害监测、工程治理、生 物工程治理
	次重点防治区	II	未来采空区开采移动 角影响范围与开采边 界角范围之间的区域, 以及地下水疏干排水 影响半径范围内区域	77.2797 hm²	灾害监测、搬迁避让
	一般防治区	III	其余区域面积	152.8626 hm²	灾害监测
	环境修复治理金费 (万元)	估算	444. 19	治理恢复基金账 号余额(万元)	20

矿山地质环境治理恢 复工作部署及年度安 排

矿山地质环境治理恢复工作部署:矿山地质环境保护与修复治理分两个阶 段实施,第一阶段(2023年12月~2028年11月),本阶段矿山主要进行基 础建设及开采一采区,位于矿区西侧,煤层埋藏较浅,开采时容易发生采空塌 陷,进而引发滑坡、崩塌、地裂缝等其他地质灾害,危害当地居民、破坏农田, 本阶段施地质环境保护与恢复治理主要任务为: (1) 在矿山开采前,将采区 范围内受地面塌陷影响的居民全部搬迁,影响范围内的村寨主要为龙家岩脚(3 户 10 人); (2) 在采空区地面设置监测点,监测地面变形、位移情况; (3) 如果发现地质灾害隐患,及时将受影响居民进行搬迁,根据情况可请有地质灾 害勘察设计资质的单位进行地质灾害勘察设计,按设计要求进行施工治理;第 二阶段(2028年12月~2036年11月),本阶段包含5年开采期及3年闭坑 后管护期。随着矿井开采生产的进行,后续开采使采空区逐渐变大,造成地面 采空塌陷,进而引发地裂缝、崩塌、滑坡等地质灾害,并加剧对地下含水层的 破坏,地下水位会进一步下降,对耕地种植造成影响,本阶段施地质环境保护 与恢复治理主要任务为: (1) 在矿山开采前,将采区范围内受地面塌陷影响 的居民(主要为荒田5户23人)全部搬迁,在采空区地面设置监测点,监测 地面变形、位移情况; (2) 如果发现地质灾害隐患,及时将受影响居民进行 搬迁,根据情况可请有地质灾害勘察设计资质的单位进行地质灾害勘察设计, 按设计要求进行施工治理(3)对矿山出现的其他生态环境进行及时修复。(4) 采矿权到期后如果矿山不延续而闭坑的话,矿山对破坏的地质环境进行全面的 恢复治理,对破坏的土地及工业场地损毁用地进行全面复垦、复绿工作,若采 矿许可证到期后继续延续,则应重新编制三合一方案。

近 5 年年度安排: 2023 年 12 月~2024 年 11 月,按照绿色矿山标准、要求,对工业场地地面硬化、植被绿化; 2024 年 12 月~2025 年 11 月,按照绿色矿山标准、要求,对工业场地地面硬化、植被绿化; 2025 年 12 月~2026 年 11 月,将采空塌陷影响范围内的居民(龙家岩脚 3 户 10 人)进行搬迁,在高陡山坡处设置位移、变形监测点,在采空区住户较集中处设置监测点,监测房屋位移及变形情况; 2026 年 12 月~2027 年 11 月,对地表水进行监测,及时掌握地下水位变化情况,若地下水下降导致耕地受损,应该修建水渠、蓄水池等农田水利设施; 2027 年 12 月~2028 年 11 月,形成的采空区及时进行回填,若地下水下降导致耕地受损,应该修建水渠、蓄水池等农田水利设施。

	单位名称	-	贵州致远工程技术咨询有限公司					
	法人代表	3	郑 伟	电话 1518516101				
		姓名	所在单位	专业	技术职称			
编制单位		张仁松	贵州致远工程技术咨询有限 公司	采矿	高级工程师			
	主要	王新梅	贵州致远工程技术咨询有限 公司	地质	高级工程师			
	编制 人员	张中福	贵州致远工程技术咨询有限 公司	水工环地质	工程师			
		李广冬	贵州致远工程技术咨询有限 公司	土地	高级工程师			
		邹盈盈	贵州致远工程技术咨询有限 公司	经济	无			
	组成	姓名	所在单位	专业	技术职称			
评	组长	洪永远	贵州贵煤矿山技术咨询有 限公司	采矿	高级工程师			
审专	成员	明方平	贵州煤矿地质工程咨询与 地质环境监测中心	地质	高级工程师			
家组		成员 张健		贵州省地质矿产勘查开发 局 111 地质大队	水工环地质	高级工程师		
		潘福炎	贵州理工学院	土地	高级工程师			
y .		陈超	贵州省煤矿设计研究院	经济	高级工程师			